




201600014265

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Ispostava Solin

Klasa: UP/I 361-02/13-02/2475
Urbroj: 2181/1-11-06/18-16-0014
Solin, 26.01.2016. godine



Splitsko – dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Solin, Zvonimirova 81, u povodu zahtjeva **OSNOVNA ŠKOLA BRAČE RADIĆA (OIB: 18033142864), VRBA I 11, BRAČEVIĆ, DONJI MUĆ** za donošenje rješenja o izvedenom stanju, na temelju članka 8. stavak 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine, broj 86/12 i 143/13), donosi sljedeće

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU

1. Ozakonjuju se:

- **završena slobodnostojeća nezakonito rekonstruirana zahtjevna zgrada javne namjene- Područna osnovna škola Donje Ogorje, prostorije Općine Muć i poslovni prostori**, maksimalnih tlocrtnih gabarita 37,62×30,43 m, visine zgrade 7,62 m mjereno od najniže kote konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade do vijenca zgrade, katnosti *Prizemlje+ Kat* sa složenim drvenim krovom. Prizemlje škole se sastoji od atrija, tri učionice, dvorane za tjelesni odgoj i pomoćnih prostora (ostava, sanitarije, kuhinja, ured) a kat škole se sastoji od četiri učionice, tri ureda, zbornice, hodnika i pomoćnih prostorija. U prizemlju jugoistočnog dijela zgrade nalazi se poslovni prostor (trgovina i pekara sa pripadajućim skladištima i sanitarnim čvorom) a na katu jugoistočnog dijela zgrade nalaze se prostorije Općine Muć,
- **završena slobodnostojeća nezakonito izgrađena jednostavna zgrada- spremište, vodosprema sa revizionim oknom i trijem** maksimalnih tlocrtnih gabarita 9,90×10,63 m, visine zgrade 2,68 m mjereno od najniže kote konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade do gornjeg ruba stropne konstrukcije zgrade, katnosti *Prizemlje* pod ravnim krovom,
- **završena slobodnostojeća nezakonito izgrađena pomoćna zgrada- spremište**, maksimalnih tlocrtnih gabarita 2,40×3,30 m, visine zgrade 2,12 m mjereno od najniže kote konačno uređenog i zaravnatog terena uz pročelje zgrade do gornjeg ruba stropne konstrukcije zgrade, katnosti *Prizemlje* pod ravnim krovom,
- **septička jama** koja neposredno služi za uporabu nezakonito izgrađene zahtjevne zgrade,

izgrađene na kat.čest.zem. 1035, 1036, 1037/1, 1037/2 i 1039 k.o. Donje Ogorje, prikazane na geodetskom snimku izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, izrađenog od „GEOIZMJERA“ d.o.o. poduzeće za geodetske poslove, po ovlaštenom inženjeru geodezije Anti Šimunoviću, dipl.ing.kult.tehn. (Geo 263), oznake PR-07/2015 od 13.02.2015. godine i na arhitektonskoj snimci izvedenog stanja, izrađenoj od „ART PROJEKT“ d.o.o. poduzeće za projektiranje, nadzor i poslovne usluge, Solin, po ovlaštenom arhitektu Marku Paraću, dipl.ing.arh. (A 809), broj projekta: 24154/13-AS od veljače 2015. godine.